


東日本大震災における本震の概要



2011年3月11日(金) 14時46分

地震の規模:マグニチュード9.0

日本の観測史上最大

世界の観測史上4番目

震源:北緯38度6分12秒

東経142度51分36秒

(牡鹿半島沖約130km)

震源の深さ:24km

最大震度:7(宮城県栗原市)

東日本大震災における災害拠点病院の被害状況(参考)

宮城県

一部損壊

電気/水道/ガス

病院名		被害状況		被災直後の診療機能等の状況											ライフラインの状況				
		全壊	一部損壊	外来の受入					入院の受入					電気	水道	ガス			
				制限無し	制限あり			不可	制限無し	制限あり			不可						
数	診療科	検査	その他	数	検査	手術	その他	数	検査	手術	その他	数	検査	手術	その他				
基幹	(独)国立病院機構 仙台医療センター		○				○										×	×	×
地域	公立刈田総合病院		○			○											×	×	×
地域	仙台市立病院		○			○											×	×	×
地域	東北大学病院		○	○													×	×	×
地域	仙台赤十字病院		○	○													×	×	×
地域	(独)労働者健康福祉機構 東北 労災病院		○	○													×	×	×
地域	東北厚生年金病院		○				○							○			×	×	×
地域	大崎市民病院		○	○													×	×	×
地域	栗原市立栗原中央病院		○	○													×	×	×
地域	登米市立佐沼病院		○	○													×	×	×
地域	石巻赤十字病院		○				○								○		×	×	×
地域	気仙沼市立病院		○	○											○		×	×	×
地域	坂総合病院		○	○													×	×	×
地域	みやぎ県南中核病院		○	○													×	×	×

災害医療等のあり方に関する検討会資料より一部改変